



Бесцветный

Колеруется

Матовый

Расход

Одного литра воска достаточно для обработки 5 м² торцов в два слоя. (≈190 мл/м²).

Инструменты нанесения

Кисть, валик.

Схема нанесения для торцов

- 1 слой: Воск для торцов арт. 721
- 2 слой: Воск для торцов арт. 721

Данный состав разработан как полноценное покрытие, не требующее дополнительного грунтования. Однако, при желании, возможно нанесение Воска для торцов арт. 721 на поверхность, уже окрашенную маслами LUNA.

Воск для торцов арт. 721

Воск для герметизации торцов, обработки срезов бревен и досок из мягких и твердых пород древесины.

Подходит для защиты торцов дерева от растрескивания. Воск заполняет поры древесины и препятствует движению паров воды.

Значительно снижает растрескивание торцов бруса, бревна, а также террасной доски, планкена и других погонажных изделий.

Свойства

- Против образования трещин
- Подходит для работ как в помещениях, так и на улице
- Может применяться для консервации и реставрации
- Легкое нанесение
- Натуральный состав
- Колеруется в любой цвет

Полный состав

Связующее из тунгового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль тунгового масла, штандоль касторового и льняного масел, сложный эфир натуральной смолы, воск карнауба, оксид цинка, оксид алюминия, микровоск, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца.

Время высыхания

12-24 часов для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена в помещении, повышенный расход, колеровка в сильно насыщенный цвет. Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и пыли.

Для достижения высокого качества покрытия, произведите шлифовку торцевой поверхности абразивным материалом зернистостью P80-P100.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте воск перед использованием. Натуральный воск готов к применению.

Для нанесения используйте валик или кисть. Нанесите воск равномерным слоем, избегая разводов и подтеков.

Для обеспечения оптимальной защиты торцы рекомендуется обработать Воском для торцов арт. 721 в два слоя с полным промежуточным высыханием.

Для сильно впитывающей поверхности может понадобиться нанесение третьего слоя воска.

Меры предосторожности

Во избежание самовозгорания, пропитанные составом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки состав реагирует с кислородом. Чем меньше состава остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки состава в меньшую емкость.

Сертификация

Произведено по ТУ
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

Производитель ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, Россия, г. Москва, ш. Коровинское, д.10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.